


milli Amp to Output v.1



Art.nr: WEMA01

WEMA01 är en produkt avsedd att mäta två 4-20mA signaler och ge 4 olika utsignaler när mA-värdet uppnått injusterat värde på de 4 olika trimskruvarna innanför det högra locket.

Justering: Koppla in givare på anslutning C, se till att givaren ger önskat värde för att aktivera utgång. Vrid VR2 medurs tills utgång E aktiveras. Upprepa enligt tabell nedan.

<u>Anslutning:</u>	<u>Förklaring:</u>	
A	0 V	
B	12-30V	
C	Ingång 1 - 4-20mA	Styr Utgång 1-2
D	Ingång 2 - 4-20mA	Styr Utgång 3-4
E	Utgång 1 – ger matningsspänning vid tillslag	Justeras av VR2
F	Utgång 2 – ger matningsspänning vid tillslag	Justeras av VR4
G	Utgång 3 – ger matningsspänning vid tillslag	Justeras av VR1
H	Utgång 4 – ger matningsspänning vid tillslag	Justeras av VR3